



TA70 Audio Extender

🇩🇪 Kompatibilität mit der TA74-Familie

🇬🇧 Compatibility with TA74 family

🇫🇷 Compatibilité avec la famille TA74

🇳🇱 Compatibiliteit met TA74 familie



🇩🇪 Kompatibilität mit der TA74-Familie

Vor der Inbetriebnahme des TA70 Audio Extenders stellen Sie bitte sicher, dass die zu verbindende TA74-Variante mindestens die Firmware-Version SW A0.04 installiert hat.

Die TA74 können Sie bequem per TeleAlarm Cloud Services updaten oder über den Configuration Manager. Die neuste Version des Configuration Managers finden Sie zum Download auf unserer Homepage. Für die Zusendung der aktuellsten Firmware sprechen Sie uns einfach an.

🇬🇧 Compatibility with the TA74 products family

Please make sure that the TA74 to be paired has been updated to a compatible firmware version (SW A0.04 or higher).

You can easily update the TA74 via the TeleAlarm Cloud Services platform or using the Configuration Manager software. The latest version of the Configuration Manager software is available on our website. Updating the TA74 using the Configuration Manager software requires a firmware file. Please contact us to get the latest version of the firmware file.

🇳🇱 Compatibiliteit met TA74 familie

Voordat u de TA70 Audio Extender in gebruik neemt, dient u zich ervan te vergewissen dat de aan te sluiten TA74-versie minstens de firmware-versie SW A0.04 heeft geïnstalleerd.

U kunt de TA74 eenvoudig updaten via TeleAlarm Cloud Services of via de Configuration Manager. U kunt de nieuwste versie van de Configuration Manager downloaden van onze homepage. Voor de levering van de nieuwste firmware kunt u contact met ons opnemen.

🇫🇷 Compatibilité avec la famille de produits TA74

Veuillez vous assurer que le TA74 à appairer a été mis à jour vers une version firmware compatible (SW A0.04 ou supérieur).

Vous pouvez facilement mettre à jour le TA74 via la plate-forme TeleAlarm Cloud Services ou à l'aide du logiciel Configuration Manager. La dernière version du logiciel Configuration Manager est disponible sur notre site Web. La mise à jour du TA74 à l'aide du logiciel Configuration Manager nécessite un fichier firmware. Veuillez nous contacter pour obtenir la dernière version du fichier firmware.